

PAPEL DARK LASER

Instrução para Impressão:

- Papel compatível em impressoras à Laser colorida de baixa fusão ou fotocopiadora
- Temperatura máxima de 160°C no fusor
- Não espelhar a imagem
- Tipos de Papel: pesado ou espessura ou equivalente (configuração da impressora)
- Alimentação do papel: manual

Instrução para transferência no tecido escuro:

- Recortar o contorno do desenho
- Retirar o liner do papel Dark Laser
- Colocar o transfer sobre o tecido
- Cobrir com papel teflon
- Utilizar pressão forte em máquinas manuais e, de 6 à 8 BAR (90 à 120 libras) em máquinas pneumáticas
- Temperatura: 190 à 200°C
- Tempo: 25 à 40 segundos
- Esperar esfriar o transfer para retirar o papel teflon

Modo de lavar:

- Lave a peça somente 24 horas após ser estampada.
- Não use alvejante ou sabão abrasivo.
- Em máquina de lavar use o programa suave e não misture a peça estampada com peças pesadas.
- Recomendamos lavar a peça separadamente pelo avesso e em água fria.
- Estenda imediatamente após lavar a peça. As cores do transfer poderão manchar a peça se ficar de molho por muito tempo sem estender.
- Não lave à seco.
- Em máquina de secar use a temperatura branda.
- Após a lavagem não passe a ferro sobre o transfer, passe pelo avesso.
- Em tecidos sintéticos elásticos não estique demasiadamente a peça estampada, o transfer poderá trincar.

IMPORTANTE:

- Fazer testes de transferência e lavabilidade antes de iniciar a produção, uma vez que existem vários fabricantes e tipos de tecido.